Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Ново-Кемеровская ТЭЦ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Топливно-транспортный цех					
1. Начальник цеха	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
2. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
3. Заместитель начальника цеха по ремонту	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
4. Начальник смены	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
6. Старший механик	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
7. Инженер по ремонту 1 категория	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
10. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (занятый на обслуживании оборудования топливоподачи с использованием твердого топлива) 4 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Топливно-транспортный цех	

11А. Машинист топливоподачи (при условии применения твердого топлива) 5 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Топливно-транспортный цех	
13. Приемосдатчик груза и багажа 2 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
14. Машинист бульдозера (занятый на формировании и укатке штабелей угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5 процентов и выше) 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
15. Машинист вагоноопрокидывателя (занятый на разгрузке угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5 процентов и выше) 5 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
16А. Машинист вагоноопрокидывателя (занятый на разгрузке угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5 процентов и выше) 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	

18. Машинист крана (крановщик) 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
19. Машинист грейферного крана (занятый на погрузке угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5 процентов и выше) 6 разряд	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
20А. Грузчик (постоянно занятый на разгрузке угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5 процентов и выше) 4 разряд	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
21А. Машинист тепловоза 6 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
22А. Помощник машиниста тепловоза 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
23. Составитель поездов 4 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	

24. Машинист пробоотборочной машины 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Топливно-транспортный цех	
Бригада по ремонту оборудования топливоподачи					
25. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
26. Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
27. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Топливно-транспортный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Топливно-транспортный цех	
Котельный цех					
28. Начальник цеха	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
29. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
30. Заместитель начальника цеха по ремонту	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	

31. Начальник смены	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
32. Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного (парогазотурбинного), пылеприготовления в местах его установки), 1 группа	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологий	постоянно	Котельный цех	
33. Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования, 1 категория	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
35. Старший машинист котельного оборудования 8 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате . Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Котельный цех	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Котельный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
36А. Машинист центрального теплового щита управления котлами 7 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
37А. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Котельный цех	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18):	Профилактика профпатологий	постоянно	Котельный цех	

	проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания				
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
38А. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряд	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Котельный цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Котельный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
39. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Котельный цех	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Котельный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
40А. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
41. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Котельный цех	

	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Котельный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
42. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Котельный цех	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Котельный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
43. Электрогазосварщик 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Котельный цех	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологий	постоянно	Котельный цех	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03): проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Профилактика профпатологий	постоянно	Котельный цех	
Гидромеханизированный участок					
46. Старший машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда 6 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	

	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
47. Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
48. Старший машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок 6 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
49. Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок 5 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
50. Машинист бульдозера 6 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
51. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Котельный цех	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения		постоянно	Котельный цех	
52. Речной рабочий на эксплуатации и обслуживании несамоходных плавучих снарядов и других плавучих средств 3 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Котельный цех	
Турбинный цех					

53. Начальник цеха	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
54. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
55. Заместитель начальника цеха по ремонту	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
56. Начальник смены	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
57. Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
58. Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 1 категория	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
59. Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 2 категория	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
60. Старший машинист турбинного отделения 8 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Турбинный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Турбинный цех	
61. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 7 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
62. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
63. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате . Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Турбинный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Турбинный цех	

64. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате . Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Турбинный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Турбинный цех	
65. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Турбинный цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате . Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Турбинный цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Турбинный цех	
Химический цех					
72. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Химический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Химический цех	
73А. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологий	постоянно	Химический цех	
74А. Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологий	постоянно	Химический цех	
75А. Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Химический цех	
76А. Лаборант химического анализа 3 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Химический цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием	постоянно	Химический цех	

		в неблагоприятном микроклимате . Снижение времени воздействия фактора			
Химическая лаборатория					
79. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	постоянно	Химический цех	
80А. Лаборант химического анализа 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	постоянно	Химический цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Химический цех	
81А. Лаборант химического анализа 3 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Химический цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	постоянно	Химический цех	
82. Лаборант химического анализа 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Химический цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Химический цех	
Цех тепловой автоматики и измерений					
83. Начальник цеха	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
84. Заместитель начальника цеха	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
85. Начальник смены	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
86А. Мастер участка 1 группа	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Цех ТАИ	
87. Ведущий инженер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	

88. Инженер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
89. Инженер по организации эксплуатации и ремонту 1 категория	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
90. Инженер по организации эксплуатации и ремонту	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности	Профилактика утомления зрительного анализатора	постоянно	Цех ТАИ	
91А. Инженер-электроник 1 категория	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
92. Инженер-электроник	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
93. Инженер-электроник	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
95. Электрогазосварщик 6 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения		постоянно	Цех ТАИ	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех ТАИ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	постоянно	Цех ТАИ	
96. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики) 3 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Цех ТАИ	
97А. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики) 3 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Цех ТАИ	
98. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики) 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Цех ТАИ	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
99А. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики) 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	

100А. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики) 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Цех ТАИ	
101А. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики) 6 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Цех ТАИ	
102А. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (занятый на обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики) 7 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех ТАИ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Цех ТАИ	

Электрический цех					
103. Начальник цеха	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
104. Заместитель начальника цеха по ремонту	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
105. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
106. Начальник участка, 1 группа	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
107. Начальник смены	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
108. Мастер участка, 1 группа (кабельное хозяйство)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
109. Мастер участка, 1 группа (по ремонту средств связи и систем пожаротушения)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
110. Мастер участка, 1 группа (по ремонту грузоподъемных механизмов)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
111. Мастер участка, 1 группа (по ремонту систем освещения)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
112. Мастер участка, 1 группа (по ремонту РЗА СН и электроприводов)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
113. Мастер участка, 1 группа (по ремонту главных схем и измерений)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
114. Мастер участка, 1 группа (по высоковольтным испытаниям и измерений)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
115. Инженер (по эксплуатации)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	

116. Инженер (по высоковольтным испытаниям и измерений)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
117. Инженер, 1 категории (по ремонту главных схем и измерений)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
118. Инженер (по обслуживанию систем телемеханики)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
119. Инженер, 1 категории (по обслуживанию систем телемеханики)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
120. Инженер по ремонту 1 категории	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
122А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (занятый на работах в кабельных тоннелях, траншеях, расположенных в местах установки котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи) 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
123. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (занятый на работах в кабельных тоннелях, траншеях, расположенных в местах установки котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи) 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
124. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (занятый на работах в кабельных тоннелях, траншеях, расположенных в местах установки ко-	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	

тельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи) 3 разряд					
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
125А. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования топливоподачи при условии использования твердого топлива и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики) 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
126А. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования топливоподачи при условии использования твердого топлива и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики) 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
127А. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования топливоподачи при условии использования твердого топлива и обеспе-	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	

чивающих его работу средствизмерений и автоматики) 6 разряда					
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
128. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 3 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии.	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
129. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии.	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
130. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии.	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
131. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 6 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии.	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
132. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования топливоподачи при условии использования твердого топлива и обеспечивающих его работу средствизмерений и автоматики) 3 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	

133А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии использования твердого топлива и обеспечивающих его работу средствизмерений и автоматики) 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
134. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии использования твердого топлива и обеспечивающих его работу средствизмерений и автоматики) 5 разряд (бригада по ремонту сетей освещения)	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
135А. Электрослесарь по ремонту электрических машин (занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива) 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
136А. Электромонтер главного щита управления электростанции 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	

137. Электромеханик по лифтам	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
138. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (занятый на обслуживании и ремонте котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования топливоподачи, пылеприготовления и обеспечивающихего работу средств измерений и автоматики) 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Электрический цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии.	постоянно	Электрический цех	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
139А. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (занятый на обслуживании котельного, турбинного, парогазотурбинного оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива) 5 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии.	постоянно	Электрический цех	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Электрический цех	
140А. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
141. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 3 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	

	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
142. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
143. Моторист по уборке оборудования электростанций 2 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	
144. Старший мастер участка 1 группы	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
145. Старший мастер участка 1 группы	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии. Профилактика профпатологии	постоянно	Электрический цех	
Цех производственного обслуживания					
Производственный участок по обслуживанию и ремонту общестанционного оборудования					
149. Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного (парагазотурбинного), пылеприготовления в местах его установки), 1 группа	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
Бригада по обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов					
150. Машинист крана (крановщик) (занятый на ремонте котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования), 5 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	

151. Машинист крана (крановщик) (занятый на ремонте котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования), 4 разряд	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
152. Электрогазосварщик, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
153А. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
154. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
155А. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	

	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
156. Лифтер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
Бригада компрессорных установок					
157А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
158. Машинист компрессорных установок 3 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
Участок по комплексному хозяйственному обслуживанию инженерных сетей, зданий и сооружений					
159. Мастер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
Бригада по обслуживанию и ремонту общестанционных коммуникаций и оборудования					
160. Электрогазосварщик, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	

	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
161А. Слесарь-сантехник, 5 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
162. Слесарь-сантехник, 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
163А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
Бригада по обслуживанию оборудования электростанций					
164А. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, 4 разряд	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
Автотранспортный участок					
Бригада транспорта общего назначения					
166. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
167. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	

168. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
169. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
170. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
171. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
172. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно		
Бригада внутризаводского транспорта					
173. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
174. Тракторист 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Цех производственного обслуживания	
175. Тракторист 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Цех производственного обслуживания	
176. Тракторист 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Цех производственного обслуживания	
177. Машинист экскаватора 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
178. Водитель погрузчика 4 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	
179. Водитель погрузчика 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Цех производственного обслуживания	

Дата составления: 13.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор		Носков Вячеслав Александрович	27.12.18г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Данейко Петр Иванович	27.12.18г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда и производственного контроля (СОТи ПК)		Андреев Игорь Вячеславович	27.12.2018г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник отдела по работе с персоналом		Краснова Галина Владимировна	27.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник экономического отдела		Пшеничная Светлана Владимировна	27.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер по охране труда СОТиПК		Мазайкина Светлана Васильевна	27.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета АО "НК ТЭЦ"		Ефаев Алексей Юрьевич	27.12.2018г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1031		Гергерт Ирина Юрьевна	13.12.2018
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)