Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Обособленное подразделение АО «СГК-Новосибирск» Новосибирская ТЭЦ-2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Здравпункт					
28681. Заведующий здравпунктом - фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28682. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Котельный цех					
28683. Мастер	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
28684. Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда 6 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000039. Начальник смены цеха	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000040. Старший машинист котельного оборудования 8 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
49000041. Машинист котлов 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000042А(49000221А). Машинист котлов 7 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000048. Моторист багерной (шламовой) насосной 4 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000043. Машинист - обходчик по котельному оборудованию 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			

	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000044. Машинист - обходчик по котельному оборудованию 5 разряда (3-я очередь)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000045. Машинист - обходчик по котельному оборудованию 5 разряда (4-я очередь)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000046. Машинист - обходчик по котельному оборудованию 4 разряда (ГЗУ, 3-я очередь)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000047. Машинист - обходчик по котельному оборудованию 4 разряда (ГЗУ, 4-я очередь)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000049. Машинист - обходчик по котельному оборудованию 4 разряда (трасса ГЗУ, золоотвал)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
Турбинный цех					
28685. Ведущий инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49000054. Начальник смены цеха	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000055. Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000056А(49000222А). Машинист паровых турбин 6 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000058. Машинист - обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000059. Машинист - обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000060. Машинист береговых	Шум: Применять средства защиты ор-	Защита от воздействия произ-			

насосных станций 4 разряда	ганов слуха	водственных факторов			
286814. Машинист - обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Электрический цех					
Участок по эксплуатации электротехнического оборудования					
49000068. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда (обслуживание ЩКА)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000073. Аппаратчик центрифугирования 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000072. Аккумуляторщик 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
49000069. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000067А(49000223А). Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
Электротехническая лаборатория					
49000087. Мастер	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000088А(49000211А; 49000229А; 49000230А; 49000231А). Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000089А(49000212А; 49000232А). Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
28686. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000091А(49000233А). Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
286815. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной за-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

щиты и автоматики 6 разряда					
Участок по ремонту электротехнического оборудования					
28687. Ведущий инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28688. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
Цех тепловой автоматики и измерений					
Участок по эксплуатации средств ТАИ					
28689. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49000076. Начальник смены цеха	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000077. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000078. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
Участок по ТО и ТР средств ТАИ					
145. Ведущий инженер (по наладке)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000097А(49000234А). Старший мастер	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000098А(49000214А; 49000235А; 49000236А; 49000237А). Мастер	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000103А(49000238А; 49000239А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000102А(49000215А; 49000240А; 49000241А; 49000242А; 49000243А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			

измерений электростанций 6 разряда					
49000101А(49000216А; 49000244А; 49000245А; 49000246А; 49000247А; 49000248А; 49000249А; 49000250А; 49000251А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
286816. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Химический цех					
49000114. Начальник смены цеха	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000115. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000116А(49000218А). Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда (осмос)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000117. Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда (ВПУ ОО)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000119А(49000253А). Лаборант химического анализа 4 разряда (по воде и газу)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
Автотранспортный цех					
286810. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286811. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286812. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286813. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок общестанционных работ					
49000189. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			

49000188А(490001881А; 490001882А; 490001883А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000192А(490001921А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
	УФИ: Применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ	Защита от воздействия вредных производственных факторов			
49000195А(490001951А; 490001952А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000194. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000158. Мастер	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000161А(490001611А; 490001612А; 490001613А; 286814А). Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
49000051. Машинист компрессорных установок 4 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			
49000173А(490001731А; 490001732А; 490001733А; 490001734А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов			

Дата составления: 22.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор подразделения		Точилин Игорь Геннадьевич	8.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Чернов Сергей Алексеевич	8.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Начальник отдела по управлению персоналом (должность)	(подпись)	Клепова Валентина Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	8.07.2026 (дата)
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности (должность)	(подпись)	Александров Дмитрий Анатольевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)	8.07.2026 (дата)
Старший инспектор по охране труда отдела охраны труда и промышленной безопасности (должность)	(подпись)	Царегородцев Дмитрий Васильевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)	8.07.2026 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3273 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Цирина Мария Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	22.06.2026 (дата)