


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала «Абаканская ТЭЦ»

А.А. Паденков
«19» 02 2020г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на ремонт обшивки с заменой утеплителя ГК ряд А-Б, ось 14 (временный торец) АТЭЦ на
2020 год

№ пп	Перечень дефектов	Объем ремонтных работ	Материалы
	<ol style="list-style-type: none">1. Сквозная коррозия обшивки. Разрушение утеплителя. Частичная коррозия м/к каркаса сооружения.2. Разрушение антикоррозионного покрытия металлоконструкций.	<ol style="list-style-type: none">1. Выполнить демонтаж облицовки наружных стен из профилированного листа и старого утеплителя (плиты минераловатные) – 350м².2. Выполнить облицовку наружных стен с устройством утеплителя из теплоизоляционных матов М-125 профлистом С21-1000*2500 0,7мм – 350м².3. Выполнить пескоструйную очистку металлических решетчатых поверхностей – 108м².4. Выполнить грунтовку металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз – 108м².5. Выполнить окраску металлических поверхностей эмалью ОС-12-03 на один раз – 108м².6. Выполнить устройство свесов, сливов из оцинкованной стали – 105м². <p>Работы выполняются методом промышленного альпинизма Высота, на которой производятся работы от м. 5,5 – 27,0м.</p>	Материалы Подрядчика

Начальник ТЦ

Инженер ОППР


В.А. Маглинец

П.В. Ростовцев