

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 филиала «Абаканская ТЭЦ»
 А.А. Паденков
 «18» 02 2020г.


ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
 на КР ремонт башни градирни №1,2 АТЭЦ на 2020 год

№ пп	Перечень дефектов	Объем ремонтных работ	Материалы
	1. Разрушение досок обшивки аэродинамического козырька. 2. Разрушение отмостки (деструкция, трещины бетона). Технический отчет обследования и оценки технического состояния строительных конструкций ЗИС Шифр №АТЭЦ-19/110-1 АО «СиБИАЦ» 2019г.	<p align="center">Ремонт обшивки козырька</p> 1. Выполнить демонтаж деревянной обшивки аэродинамического козырька (3,8*168=638,4м ²) – 638,4м ² . 2. Выполнить устройство обшивки башенных градирен профлистом С21 0,7*1000* 2500 (расход 1,142) – 638,4м ² . <p align="center">Ремонт отмостки</p> 3. Выполнить разборку цементно-бетонной отмостки толщиной 100мм (552*0,1=55,2м ³) – 55,2м ³ . 4. Выполнить устройство бетонной отмостки толщиной 120мм (552*0,12=66,24) – 66,24м ³ .	<p align="center">Материалы Подрядчика</p>

Начальник ТЦ

 **В.А. Маглинец**

Инженер ОППР

 **П.В. Ростовцев**