

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 филиала «Абаканская ТЭЦ»
А.А. Паденков
 «17» 02 2020г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
 на замену обшивки и ремонт утеплителя УП-3,6 АТЭЦ на 2020 год

№ пп	Перечень дефектов	Объем ремонтных работ	Материалы
	1. Сквозная коррозия обшивки. Разрушение утеплителя. Частичная коррозия м/к каркаса сооружения. 2. Разрушение антикоррозионного покрытия металлоконструкций.	1. Выполнить демонтаж облицовки наружных стен из профилированного листа и старого утеплителя (плиты минераловатные) – 808м ² . 2. Выполнить облицовку наружных стен с устройством утеплителя из теплоизоляционных матов М-125 профлистом С8-1200 0,7мм – 808м ² . 3. Выполнить пескоструйную очистку металлических решетчатых поверхностей – 180м ² . 4. Выполнить грунтовку металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз – 180м ² . 5. Выполнить окраску металлических поверхностей эмалью ОС-12-03 на один раз – 180м ² . 6. Выполнить усиление сварных швов – 12мп. 7. Выполнить устройство свесов, сливов из оцинкованной стали – 57м ² . Работы выполняются методом промышленного альпинизма	Материалы Подрядчика

Начальник ТТЦ

Инженер ОППР

В.В. Кондаков

П.В. Ростовцев