

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФИЛИАЛ КУЗБАССКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ – «КЕМЕРОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление</i>					
337/25. Старший инженер-инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Складское хозяйство</i>					
338/25. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Заводской теплосетевой район</i>					
129/21А. Электрогазосварщик 6 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.			
	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологии			
339/25А. Электрогазосварщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			

	отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.				
	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.			
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения.	Профилактика профпатологии.			
	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
Ремонтный цех					
149/21А. Мастер	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
Аварийный участок					
156/21А. Мастер	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
Служба механизации и автотранспорта					
340/25. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики					

106/21А. Мастер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.		
Ремонтно-эксплуатационная бригада участка котельных				
21/21А. Мастер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствии с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.		
341/25А. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками.		

Дата составления: 10.10.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

директор _____ Мифтахов Сергей Александрович _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отдела по работе с персоналом _____ Глинка Наталья Алексеевна _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

начальник службы охраны труда и производственного контроля _____ Маслова Наталья Павловна _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

председатель профсоюзного комитета _____ Сарыгин Павел Геннадьевич _____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

ведущий специалист по охране труда
службы охраны труда и производствен-
ного контроля

(должность)

(подпись)

Питикова Алёна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

27.10.2025

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4740

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Суханова Ирина Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

10.10.2025