

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Обособленное подразделение АО «СГК - Новосибирск» Новосибирская ТЭЦ-4

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <p align="center"><i>Котельный цех</i></p> <p>1932125. Старший машинист котельного оборудования 8 разряда</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> <p>Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | | |
| <p>1932126. Старший машинист котельного оборудования 8 разряда</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> <p>Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | | |
| <p>1932127. Машинист центрального теплого пята управления котлами 7 разряда</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> <p>Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | | |
| <p>1932128. Машинист центрального теплого пята управления котлами 7 разряда</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> <p>Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | | |
| <p>1932129. Машинист центрального теплого пята управления котлами 6 разряда</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> <p>Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | | |
| <p>1932130. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | |
| 1932131. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия производственных факторов | | |
| 1932132. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда (ПМ и ТДУ) | Шум: Применять средства защиты органов слуха Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | |
| 1932133. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда (ПМ и ТДУ) | Шум: Применять средства защиты органов слуха Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | |
| 1932134. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда (ТЗУ) | Шум: Применять средства защиты органов слуха Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | |
| 1932135. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда (ТХ) | Шум: Применять средства защиты органов слуха Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | |
| 1932136. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | |
| 1932137. Машинист береговых насосных станций 3 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | |
| 1932138. Машинист компрессорных установок 5 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | |

| <i>Турбинный цех</i> | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1932139. Старший машинист турбинного отделения 7 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Вибрация (общ.): Соблюдать радиональные режимы труда и отдыха | Защита от воздействия производственных факторов Снижение времени воздействия вибрации | | | | |
| 1932140. Старший машинист турбинного отделения 7 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Вибрация (общ.): Соблюдать радиональные режимы труда и отдыха | Защита от воздействия производственных факторов Снижение времени воздействия вибрации | | | | |
| 1932141. Машинист центрального теплового пункта управления паровыми турбинами 6 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Вибрация (общ.): Соблюдать радиональные режимы труда и отдыха | Защита от воздействия производственных факторов Снижение времени воздействия вибрации | | | | |
| 1932142. Машинист паровых турбин 5 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Вибрация (общ.): Соблюдать радиональные режимы труда и отдыха | Защита от воздействия производственных факторов Снижение времени воздействия вибрации | | | | |
| 1932143. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Вибрация (общ.): Соблюдать радиональные режимы труда и отдыха | Защита от воздействия производственных факторов Снижение времени воздействия вибрации | | | | |
| 1932144. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Вибрация (общ.): Соблюдать радиональные режимы труда и отдыха | Защита от воздействия производственных факторов Снижение времени воздействия вибрации | | | | |
| 1932145. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Вибрация (общ.): Соблюдать радиональные режимы труда и отдыха | Защита от воздействия производственных факторов Снижение времени воздействия вибрации | | | | |
| 1932146. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Вибрация (общ.): Соблюдать радиональные режимы труда и отдыха | Защита от воздействия производственных факторов Снижение времени воздействия вибрации | | | | |
| <i>Электрический цех</i> | | | | | | |
| <i>Участок по эксплуатации ЭО</i> | | | | | | |
| 1932147. Машинист компрессорных установок 5 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Освещение: Увеличить уровень искус- | Защита от воздействия производственных факторов Увеличение искусственной | | | | |
| 1932148. Аппаратчик электроли- | | | | | | |

| за 5 разряда | ственного освещения | освещенности. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>1932149. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда (группа электронной техники)</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | |
| <p>1932150. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда (группа РЗА СН 3 -й очереди)</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | |
| <p>1932151. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда (группа РЗА СН 2-й очереди)</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | |
| <p>1932152. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда (группа автоматики топливоборудов)</p> | <p>Аэрозоли ПФД. Использовать средства защиты органов дыхания</p> | <p>Защита от воздействия вредных производственных факторов</p> | | |
| <p>1932153. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда (группа РЗА СН 3-й очереди)</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | |
| <p>1932154. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда (группа РЗА СН 2-й очереди)</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | |
| Цех ТАИ | | | | |
| <i>Участок ТОВР</i> | | | | |
| <p>1932155. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электрических 7 разряда</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | |
| <p>1932156. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электрических 7 разряда</p> | <p>Шум: Применять средства защиты органов слуха</p> | <p>Защита от воздействия производственных факторов</p> | | |
| <p>1932157. Электрослесарь по ре-</p> | <p>Шум: Применять средства защиты ор-</p> | <p>Защита от воздействия произ-</p> | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| МОНТУ и обслуживанию автома- тики и средств измерений элект- ростанций 7 разряда | ганов слуха | воздушных факторов | | | |
| 1932158. Электрослесарь по ре- монту и обслуживанию автома- тики и средств измерений элект- ростанций 7 разряда | Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха | Защита от воздействия произ- водственных факторов | | | |
| 1932159А(1932160А). Элект- рослесарь по ремонту и обслу- живанию автоматике и средств измерений электростанций 6 разряда | Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха | Защита от воздействия произ- водственных факторов | | | |
| 1932161. Электрослесарь по ре- монту и обслуживанию автома- тики и средств измерений элект- ростанций 6 разряда | Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха | Защита от воздействия произ- водственных факторов | | | |
| 1932162. Электрослесарь по ре- монту и обслуживанию автома- тики и средств измерений элект- ростанций 6 разряда | Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха | Защита от воздействия произ- водственных факторов | | | |
| 1932163. Электрослесарь по ре- монту и обслуживанию автома- тики и средств измерений элект- ростанций 5 разряда | Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха | Защита от воздействия произ- водственных факторов | | | |
| 1932164. Электрослесарь по ре- монту и обслуживанию автома- тики и средств измерений элект- ростанций 5 разряда | Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха | Защита от воздействия произ- водственных факторов | | | |
| 1932165А(1932166А). Элект- рослесарь по ремонту и обслу- живанию автоматике и средств измерений электростанций 5 разряда | Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха | Защита от воздействия произ- водственных факторов | | | |
| 1932167. Электротехник 6 разряда | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания Шум: Применять средства защиты ор- ганов слуха | Защита от воздействия вред- ных производственных фак- торов Защита от воздействия произ- водственных факторов | | | |
| | УФ-И: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изгото- вленную из тканей, наименее пропуска- ющих УФ-И | Защита от воздействия вред- ных производственных фак- торов | | | |
| | Тяжесть. Соблюдать рациональные ре- | Снижение тяжести трудового | | | |

| | Жимы труда и отдыха | Процесса | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| Химический цех | | | | | | |
| 1932168. Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда | Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | | | |
| 1932169. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия производственных факторов | | | | |
| 1932170. Лаборант химического анализа 4 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | | | |
| Участок обценпроизводственных работ | | | | | | |
| <i>Бригада по ТО и ремонту грузоподъемного оборудования, ацетиленовой сварки</i> | | | | | | |
| 1932171А(1932172А). Генераторщик ацетиленовой установки 3 разряда | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | | |
| <i>Бригада по комплексовому хозяйственному обслуживанию инженерных сетей</i> | | | | | | |
| 1932173А(1932174А; 1932175А; 1932176А; 1932177А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов | | | | |
| Топливо-транспортивный цех | | | | | | |
| 1932178. Машинист прободобочной машины 5 разряда | Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания | Защита от воздействия вредных производственных факторов | | | | |
| Здравпункт | | | | | | |
| 1932179. Фельдшер | Шум: Применять средства защиты органов слуха | Защита от воздействия производственных факторов | | | | |
| 1932180. Заведующий здравпунктом - фельдшер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Производственно-технический отдел | | | | |
| 1932181. Ведущий инженер по охране окружающей среды | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |

Дата составления: 16.02.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Нипенко Д.А. 16.02.2026 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Зырянов К.В. 16.02.2026 (дата)

Начальник ОТ и ПБ _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Коркин Е.А. 16.02.2026 (дата)

Начальник ОУП _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Постникова В.С. 16.02.2026 (дата)

Председатель профсоюзного комитета _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Назаренко С.В. 16.02.2026 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3273 _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Циркина Мария Александровна 16.02.2026 (дата)
 (№ в реестре экспертов)

C

C