

Регламент технического обслуживания бульдозера LIEBHERR PR-754
Серийный номер: 014069

1. Стоимость выполнения регламентных работ
Стоимость нормо-часа _____ рублей, без НДС

П.п.	Наработка машины	Вид технического обслуживания	Время выполнения работ, ч.	Стоимость материалов	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	ТО 20250 моточасов	ТО 1	2,00		
2	ТО 20500 моточасов	ТО 2	3,00		
3	ТО 20750 моточасов	ТО 1	2,00		
4	ТО 21000 моточасов	ТО 3	6,00		
5	ТО 21250 моточасов	ТО 1	2,00		
6	ТО 21500 моточасов	ТО 2	3,00		
7	ТО 21750 моточасов	ТО 1	2,00		
8	ТО 22000 моточасов	ТО 4	10,00		
9	ТО 22250 моточасов	ТО 1	2,00		
10	ТО 22500 моточасов	ТО 2	3,00		
11	ТО 22750 моточасов	ТО 1	2,00		
12	ТО 23000 моточасов	ТО 3	6,00		
13	ТО 23250 моточасов	ТО 1	2,00		
14	ТО 23500 моточасов	ТО 2	3,00		
15	ТО 23750 моточасов	ТО 1	2,00		
16	ТО 24000 моточасов	ТО 5	12,00		
17	ТО 24250 моточасов	ТО 1	2,00		
Итого:				0,00	0,00
НДС 20 %				0,00	0,00
Итого с НДС:				0,00	0,00
ИТОГО услуги и материалы (руб.) с НДС:					-

2. Стоимость работ по техническому обслуживанию

П.п.	Описание работ, запасных частей и расходных материалов	Количество шт./ л.	Цена за единицу, руб	Стоимость, руб
1	2	3	4	5
Каждые 250 моточасов работы (ТО-1):				
1	Замена масла в двигателе			
	Масло моторное	50,00		
2	Замена масляного фильтра ДВС.			
	10 29 72 95 / W1170/5	2,00		
Стоимость материалов:				
Стоимость работ ТО-1:				
Всего ТО-1 (работа + зап.части)				
Каждые 500 моточасов работы (ТО-2):				
1	Проверка магнитных пробок бортовых редукторов.			
2	Проверка магнитного стержня гидробака.			
3	Замена масла двигателя.			
	Масло моторное	50,00		
4	Замена масла в редукторе привода насосов.			
	Масло трансмиссионное	7,00		
5	Замена топливного фильтра сепаратора			
	553183708 / 01030	1,00		
6	Замена уплотнения крышки топливного фильтра сепаратора			
	10294171 / 10362	1,00		
7	Замена масляного фильтра ДВС.			
	10 29 72 95 / W1170/5	2,00		
8	Замена топливного фильтра грубой очистки			
	10 04 43 02 / P551852	1,00		
9	Замена топливного фильтра тонкой очистки			
	10 42 99 46 /WK1150/2	1,00		
10	Замена воздушного фильтра			
	10 34 39 95 / P781398	1,00		
11	Замена фильтра сапуна ДВС			
	10 03 28 35 / LC5001/1X	1,00		
Стоимость материалов:				
Стоимость работ ТО-2:				
Всего ТО-2 (работа + зап.части)				
Каждые 1000 моточасов работы (ТО-3)				
1	Проверка магнитных пробок бортовых редукторов.			
2	Проверка магнитного стержня в резервуаре гидробака			
3	Замена масла двигателя.			

✓	Масло моторное	50,00		
4	Замена масла в редукторе привода насосов.			
	Масло трансмиссионное	7,00		
5	Замена масла в бортовых редукторах			
	Масло трансмиссионное	37,00		
6	Замена масла во внутренней полости торцевого уплотнения / промывка внутренней полости торцевого уплотнения.			
	Масло гидравлическое	10,00		
7	Смазка универсальная. (В зависимости от температуры окруж.	18,00		
8	Замена топливного фильтра сепаратора 553183708 / 01030	1,00		
9	Замена уплотнения крышки топливного фильтра сепаратора 10294171 / 10362	1,00		
10	Замена маслянного фильтра ДВС. 10 29 72 95 / W1170/5	2,00		
11	Замена топливного фильтра грубой очистки 10 04 43 02 / P551852	1,00		
12	Замена топливного фильтра тонкой очистки 10 42 99 46 / WK1150/2	1,00		
	Замена воздушного фильтра предохранительного 10 34 39 96/P781399	1,00		
13	Замена воздушного фильтра 10 34 39 95 / P781398	1,00		
14	Замена фильтра сапуна ДВС 10 03 28 35 / LC5001/1X	1,00		
15	Замена фильтра подпитки ходовой гидравлики 10 42 85 61	1,00		
16	Замена гидравлического фильтра гидробака 10 03 52 47 / SH68196	1,00		
17	Замена фильтра кондиционера 10 28 73 03 / SKL46260/CP29529	1,00		
18	Замена фильтра салона 10 09 75 42 / SC50140/SKL46450/CP39341	1,00		
	Стоимость материалов:			
	Стоимость работ ТО-3:			
	Всего ТО-2 (работа + зап.части):			
Каждые 2000 моточасов работы (ТО-4)				
1	Контроль машины на внешние повреждения, осмотр РВД, проверка состояния и натяжения приводных ремней двигателя.			
2	Проверка магнитных пробок бортовых редукторов.			
3	Проверка магнитного стержня гидробака.			
4	Проверка и регулировка (при необходимости) зазоров в клапанах ГРМ ДВС.			
5	Проверка / регулировка всех давлений в гидросистеме согласно протоколу настроек.			
6	Замена масла двигателя.			
	Масло моторное	50,00		
7	Замена масла в редукторе привода насосов.			
	Масло трансмиссионное	7,00		
8	Замена масла в бортовых редукторах			
	Масло трансмиссионное	37,00		
9	Замена масла во внутренней полости торцевого уплотнения /			
	Масло гидравлическое	10,00		
	Смазка. (В зависимости от температуры окруж. среды).	18,00		
	Замена масла гидросистемы			
	Масло гидравлическое	215,00		
11	Замена топливного фильтра сепаратора 553183708 / 01030	1,00		
12	Замена уплотнения крышки топливного фильтра сепаратора 10294171 / 10362	1,00		
13	Замена маслянного фильтра ДВС. 10 29 72 95 / W1170/5	2,00		
14	Замена топливного фильтра грубой очистки 10 04 43 02 / P551852	1,00		
15	Замена топливного фильтра тонкой очистки 10 42 99 46 / WK1150/2	1,00		
	Замена воздушного фильтра предохранительного 10 34 39 96/P781399	1,00		

16	Замена воздушного фильтра 10 34 39 95 / P781398	1,00		
17	Замена фильтра сапуна ДВС 10 03 28 35 / LC5001/1X	1,00		
18	Замена фильтра подпитки ходовой гидравлики 10 42 85 61	1,00		
19	Замена гидравлического фильтра гидробака 10 03 52 47 / SH68196	1,00		
20	Замена фильтра кондиционера 10 28 73 03 / SKL46260/CP29529	1,00		
	Замена прокладок клапанных крышек 10118554	6,00		
21	Замена фильтра салона 10 09 75 42 / SC50140/SKL46450/CP39341	1,00		
22	Замена поликлинового ремня 10 28 91 49	1,00		
	Стоимость материалов:			
	Стоимость работ ТО-4:			
	Всего ТО-3 (работа + зап.части):			
Каждые 4000 моточасов работы (ТО-5)				
1	Проверка машины на внешние повреждения, осмотр РВД, проверка состояния и натяжения приводных			
2	Проверка уровня охлаждающей жидкости, проверка состояния крышки радиатора, проверка состояния			
3	Проверка магнитных пробок бортовых редукторов.			
4	Проверка магнитного стержня гидробака.			
5	Проверка и регулировка (при необходимости) зазоров в клапанах ГРМ ДВС.			
6	Проверка / регулировка всех давлений в гидросистеме согласно протоколу настроек.			
7	Проверка состояния и затяжки креплений ДВС.			
8	Замена масла двигателя. Масло моторное	50,00		
9	Замена масла в редукторе привода насосов. Масло трансмиссионное	7,00		
10	Замена масла в бортовых редукторах Масло трансмиссионное	37,00		
11	Замена масла во внутренней полости торцевого уплотнения / Масло гидравлическое	10,00		
	Смазка, (В зависимости от температуры окруж. среды).	18,00		
13	Замена охлаждающей жидкости G-Energy Antifreeze NF 40	75,00		
14	Замена масла гидросистемы Масло гидравлическое	215,00		
15	Замена топливного фильтра сепаратора 553183708 / 01030	1,00		
16	Замена уплотнения крышки топливного фильтра сепаратора 10294171 / 10362	1,00		
17	Замена маслянного фильтра ДВС. 10 29 72 95 / W1170/5	2,00		
18	Замена топливного фильтра грубой очистки 10 04 43 02 / P551852	1,00		
19	Замена топливного фильтра тонкой очистки 10 42 99 46 / WK1150/2	1,00		
	Замена воздушного фильтра предохранительного 10 34 39 96/P781399	1,00		
20	Замена воздушного фильтра 10 34 39 95 / P781398	1,00		
21	Замена фильтра сапуна ДВС 10 03 28 35 / LC5001/1X	1,00		
22	Замена фильтра подпитки ходовой гидравлики 10 42 85 61	1,00		
23	Замена гидравлического фильтра гидробака 10 03 52 47 / SH68196	1,00		
24	Замена фильтра кондиционера 10 28 73 03 /SKL46260/CP29529	1,00		
	Замена прокладок крышек 10118554	6,00		
25	Замена фильтра салона			

25	10 09 75 42 / SC50140/SKL46450/CP39341	1,00		
26	Замена поликлиинового ремня			
	10 28 91 49	1,00		
	Стоимость материалов:			
	Стоимость работ ТО-5:			
	Всего ТО-4 (работа + зап.части):			

Исполнитель:

м.п.

" " 2019 г.

Заказчик:

Директор «филиала Красноярская ТЭЦ-2»
АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)»

О.А. Бубновский

м.п.

" " 2019 г.