

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Беловская ГРЭС Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех топливоподачи</i>					
137. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139. Заместитель начальника цеха по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238. Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Начальник смены цеха	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
145. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Экономист по договорной и претензионной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154. Моторист автоматизированной топливоподачи 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159А(160А; 161А). Машинист топливоподачи (при условии применения твердого топлива) 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			

	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
192A(193A). Весовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261A(262A). Машинист вагоноопрокидывателя, занятый на разгрузке угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5 % и выше 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
269A(270A). Машинист вагоноопрокидывателя, занятый на разгрузке угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5 % и выше 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
207A(208A). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, занятый на обслуживании оборудования топливоподачи с использованием твёрдого топлива 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум:	Снижение времени воздействия шума. Защита			

	Применение средств индивидуальной защиты	органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
222А(223А). Машинист бульдозера, занятый на формировании и укатке штабелей угля и сланцев содержанием свободного диоксида кремния от 5 % и выше 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
224. Машинист бульдозера, занятый на формировании и укатке штабелей угля и сланцев содержанием свободного диоксида кремния от 5 % и выше 6 разряда (САТ №2)	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
225. Машинист бульдозера, занятый на формировании и укатке штабелей угля и сланцев содержанием свободного диоксида кремния от 5 % и выше 6 разряда (№7)	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
237. Машинист бульдозера, занятый на формировании и укатке штабелей угля и сланцев содержанием свободного диоксида кремния от 5 % и выше 5 разряда	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
251А(252А). Водитель погрузчика 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
253. Водитель погрузчика 6	Аэрозоли ПФД: Соблюдать	Уменьшение времени			

разряда (Бобкот М-753)	рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	контакта с вредными веществами.			
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
254. Водитель погрузчика 6 разряда (ТО-30)	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
246. Машинист пробоотборочной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Машинист (мобильного шнекового пробоотборника) 6 разряда (Камаз)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Тракторист 5 разряда (МТЗ-80)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Проведение ТО транспортного средства	Снижение уровня вибрации			
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
245. Тракторист 5 разряда (ЮМЗ 6КЛ)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Проведение ТО транспортного средства	Снижение уровня вибрации			
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
243. Машинист бульдозера, занятый на формировании и укатке штабелей угля и сланцев содержанием свободного диоксида кремния от 5 % и выше 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Проведение ТО транспортного средства	Снижение уровня вибрации			
	Напряженность: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
239. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум:	Снижение времени воздействия шума. Защита			

тракторов 6 разряда	Применение средств индивидуальной защиты	органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
240. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
279. Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного (парогазотурбинного), пылеприготовления в местах его установки)	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
280. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
281. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	режимы труда и отдыха	процесса			
282. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
283. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты	Профилактика электроофтальмии и онкологических заболеваний			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Котлотурбинный цех					
289. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290. Заместитель начальника цеха по эксплуатации оборудования котельного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291. Заместитель начальника цеха по эксплуатации оборудования турбинного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292. Заместитель начальника цеха по ремонту оборудования котельного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Заместитель начальника цеха по ремонту оборудования турбинного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294. Начальник смены цеха	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
456. Мастер по ремонту	Шум: Организовать рациональные	Снижение времени			

оборудования (котельного, турбинного (парогазотурбинного), пылеприготовления в местах его установки)	режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
465. Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного (парогазотурбинного), пылеприготовления в местах его установки)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
302А(636А). Инженер по ремонту 1 категории (КО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303А(637А). Инженер по ремонту 1 категории (ТО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300А(301А). Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Инженер 1 категории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
305А(306А). Старший машинист котлотурбинного цеха 8* разряда КО	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
314. Старший машинист котлотурбинного цеха 8* разряда ТО	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
320А(321А). Машинист	Шум: Организовать рациональные	Снижение времени			

энергоблока 8 разряда КО	режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
335А(336А). Машинист энергоблока 8 разряда ТО	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
350А(351А). Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
365А(366А). Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
380А(381А). Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
395А(396А). Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
410А(411А). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, занятый на обслуживании котельного,	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного			

турбинного (парогазотурбинного) оборудования 5 разряда КО		воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
420. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, занятый на обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования 5 разряда ТО	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
425. Моторист багерной (шламовой) насосной 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
431. Машинист береговых насосных станций 3 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
430. Обходчик гидросооружений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
432. Обходчик трассы гидрозолоудаления и золоотвалов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
434А(435А). Бункеровщик на угольных бункерах 3 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
457. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда КО	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать	Снижение времени			

	рациональные режимы труда и отдыха	воздействия фактора			
458А(459А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда КО	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
460. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда КО	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
462А(463А). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда КО	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты	Профилактика электроофтальмии и онкологических заболеваний			
466. Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 5 разряда ТО	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
467А(468А). Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 4 разряда ТО	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			

	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
469А(470А). Слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования 3 разряда ТО	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
472. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда ТО	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты	Профилактика электроофтальмии и онкологических заболеваний			
<i>Электрический цех</i>					
473. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
474. Заместитель начальника цеха по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
475. Заместитель начальника цеха по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
489. Начальник смены цеха	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
488. Мастер производственной лаборатории (ВВЛ)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			

	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
510. Мастер по ремонту оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
490. Инженер по ремонту 2 категории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
491. Ведущий инженер по ремонту	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
493. Инженер по ремонту 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
496. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
497. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
638А(639А). Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
640А(641А). Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
642. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			

498. Аккумуляторщик 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
500А(501А). Моторист по уборке оборудования электростанций 2 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
508. Электромонтер по испытаниям и измерениям 7 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
643. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
511. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
644А(645А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			

топливоподачи при условии применения твердого топлива 5 разряда					
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
512А(646А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
647А(648А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
649. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
<i>Электротехническая лаборатория</i>					
479. Старший мастер производственной лаборатории (Группа измерений)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
478. Старший мастер производственной лаборатории (Группа гл. схемы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
477. Старший мастер производственной лаборатории (Лаборатория собственных нужд)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
480. Мастер производственной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
484. Мастер производственной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

482. Мастер производственной лаборатории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
481. Мастер производственной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
483. Мастер производственной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
485. Мастер производственной лаборатории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
486. Мастер производственной лаборатории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
487. Мастер производственной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
492. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650. Инженер лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
495. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
504. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 3 разряда (группа гл. схемы)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
505A(507A). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряда (группа гл. схемы)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
651A(652A). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда (группа гл. схемы)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
653A(654A). Электромонтер по	Шум: Организовать рациональные	Снижение времени			

ремонт аппаратуры, релейной защиты и автоматики 7 разряда (группа гл. схемы)	режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
655. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 3 разряда (группа гл. схемы)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
656. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 3 разряда (группа измерений)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
657А(658А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда (группа измерений)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
506. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 3 разряда (лаборатория собств. нужд)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
659А(660А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряда (лаборатория собств. нужд)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
661А(662А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда (лаборатория собств. нужд)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
Цех тепловой автоматики и измерений					
513. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
514. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
515. Старший мастер по ремонту оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от			

	защиты	неблагоприятного воздействия шума			
529. Мастер по ремонту оборудования (электропривод)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
533. Мастер по ремонту оборудования (защита и сигнализация)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
544. Мастер по ремонту оборудования (общецеховой ремонт)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
547. Мастер по ремонту оборудования (спец. измерения)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
525. Мастер по ремонту оборудования (пирометрия)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
540. Мастер по ремонту оборудования (расход и давление)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
537. Мастер по ремонту оборудования (автоматика)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
516. Начальник смены цеха	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
517. Инженер по ремонту 1	Рекомендации по улучшению условий				

категории	труда: не требуются				
518. Инженер по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по сопровождению подсистем АСУ ТП</i>					
519. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
520. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
521. Инженер-электроник 1 категории	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
523. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподдачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 7 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
<i>Цех тепловой автоматики и измерений</i>					
522. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподдачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 7 разряда (вахта)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
663. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум:	Снижение времени воздействия шума. Защита			

средств измерений электростанций, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливopодачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 6 разряда (вахта)	Применение средств индивидуальной защиты	органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
534. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливopодачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 7 разряда (ЗиС)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
535. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливopодачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 6 разряда (ЗиС)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
536А(664А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливopодачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			

5 разряда (ЗиС) 665А(666А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
4 разряда (ЗиС) 527. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
5 разряда (Пирометрия) 526А(667А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
6 разряда (Пирометрия) 528А(668А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			

топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 4 разряда (Пирометрия)					
541А(669А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 6 разряда (РиД)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
543. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 5 разряда (РиД)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
542А(670А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 4 разряда (РиД)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
545А(671А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от			

измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 6 разряда (ОЦР)	защиты	неблагоприятного воздействия шума			
672А(673А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 5 разряда (ОЦР)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
546. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 4 разряда (ОЦР)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
548А(674А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			

6 разряда (СИ)					
549. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподдачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 4 разряда (СИ)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
530А(675А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподдачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 6 разряда (ЭП)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
531А(676А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподдачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 5 разряда (ЭП)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
532А(677А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			

топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 4 разряда (ЭП)					
538. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 5 разряда (автоматика)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
539А(678А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 4 разряда (автоматика)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
679А(680А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, занятый на обслуживании, ремонте котельного, турбинного оборудования, оборудования топливоподачи и пылеприготовления и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики 6 разряда (автоматика)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
<i>Химический цех</i>					
550. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

551. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
552. Начальник смены цеха	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
612. Старший мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
553. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
554. Инженер-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
555А(681А). Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
556А(682А). Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
557. Лаборант химического анализа 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
558. Лаборант химического анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
559А(560А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
683А(684А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от			

	защиты	неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
562. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты	Профилактика электроофтальмии и онкологических заболеваний			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты.. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех общестанционных работ</i>					
565. Мастер по ремонту оборудования (кислородная)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
566. Мастер по ремонту оборудования (ацетиленовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
438. Мастер по ремонту оборудования (крановое х-во)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
685. Мастер по ремонту оборудования (сантехники)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
567А(568А). Аппаратчик воздухоразделения 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			

	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
575. Наполнитель баллонов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
579. Приемщик баллонов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
580А(581А). Генераторщик ацетиленовой установки 3 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
588. Слесарь-ремонтник 6 разряда (ацетиленовая станция)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
589А(590А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
686. Слесарь-ремонтник 6 разряда (кислородная станция)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
591. Слесарь-ремонтник 5 разряда (кислородная станция)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты	Профилактика электроофтальмии и онкологических заболеваний			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
594. Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			

439А(440А). Машинист крана (крановщик), занятый на ремонте котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
441. Машинист крана (крановщик), занятый на ремонте котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
449А(450А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
454А(455А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
101А(102А). Слесарь-сантехник 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
104А(105А). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
	УФ-излучение: Применение средств	Профилактика			

	индивидуальной защиты	электроофтальмии и онкологических заболеваний			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
107А(108А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Защита органов слуха от неблагоприятного воздействия шума			
<i>Оперативно-диспетчерская служба</i>					
31. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Начальник смены электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортный участок</i>					
598. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
599. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
600. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
601. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
602. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
687. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление</i>					
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
129. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общее руководство</i>					
1. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель директора по	Рекомендации по улучшению условий				

обеспечению производства и административно-хозяйственным вопросам	труда: не требуются				
5. Заместитель главного инженера по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Заместитель главного инженера по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
688. Заместитель директора по корпоративной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по корпоративной безопасности</i>					
689. Ведущий специалист (по специальной работе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
690. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
691. Инспектор бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба охраны труда и производственного контроля</i>					
7. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Руководитель группы производственного контроля за промышленной безопасностью опасных производственных объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9А(10А). Старший инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Руководитель группы охраны труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
12. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
692. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

15. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа учета</i>					
16. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экологическая группа</i>					
29А(30А). Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел подготовки и производства ремонтов</i>					
38. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа планирования ремонтов и отчетности</i>					
693. Ведущий инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Инженер по ремонту 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметная группа</i>					
41А(42А). Инженер по ремонту 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подготовки договоров и закупок</i>					
43. Инженер по ремонту 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Инженер по ремонту 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по ремонту ЗИС</i>					
45. Ведущий инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Инженер по ремонту 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел делопроизводства</i>					
50. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
52. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с персоналом</i>					
68. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Экономист по труду 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел правового обеспечения</i>					
75. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Юрисконсульт 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экономический отдел</i>					
79. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80А(81А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления материально-техническими ресурсами</i>					
86. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
694. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
695А(696А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Здравпункт</i>					
697. Заведующий здравпунктом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
698А(699А). Фельдшер высшей категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
700. Фельдшер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации инвестиционных проектов</i>					
135. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
701. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 22.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Данейко П.И.
(Ф.И.О.)

25.12.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела по работе с
персоналом
(должность)

(подпись)

Конюхова Е.В.
(Ф.И.О.)

25.12.2023
(дата)

Начальник отдела правового
обеспечения
(должность)

(подпись)

Басова О.Д.
(Ф.И.О.)

25.12.2023
(дата)

Начальник службы охраны труда и
производственного контроля
(должность)

(подпись)

Буренко А.М.
(Ф.И.О.)

25.12.2023
(дата)

Руководитель группы охраны труда
службы охраны труда и
производственного контроля
(должность)

(подпись)

Маркова Н.А.
(Ф.И.О.)

25.12.2023
(дата)

Ведущий инженер по ремонту
электрического цеха
(должность)

(подпись)

Сулейманов Н.У.
(Ф.И.О.)

25.12.2023
(дата)

Руководитель группы отдела
реализации инвестиционных проектов
(должность)

(подпись)

Андреев О.М.
(Ф.И.О.)

25.12.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3050

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ермаков Виталий Олегович
(Ф.И.О.)

22.11.2023
(дата)