

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Томь - Усинская ГРЭС Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление					
1-25. Старший инженер-инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2-25. Заместитель главного инженера по тепловым сетям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3-25. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба охраны труда и производственного контроля					
4-25. Старший инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Экономический отдел ТУГ-РЭС, НГТЭС					
5-25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6-25. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7-25А. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа эксплуатации и ремонта зданий и сооружений					
8-25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9-25. Инженер по техническому надзору за зданиями и сооружениями 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-25. Инженер по ремонту зданий и сооружений 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел подготовки и производства ремонтных работ					
11-25. Ведущий инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-25. Инженер по ремонту 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Инженерный отдел по ремонту и эксплуатации тепловых сетей				
16-25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
17-25А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Инженерный отдел по ремонту и эксплуатации тепловых сетей, Группы эксплуатации и тепловой инспекции				
18-25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
19-25А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20-25А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Цех по эксплуатации и ремонту тепловых сетей, Эксплуатационный персонал				
13-25. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Цех по эксплуатации и ремонту тепловых сетей, Оперативно-диспетчерская служба				
14-25. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15-25. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Цех по эксплуатации и ремонту тепловых сетей				
Ремонтно-эксплуатационная служба				
22-25. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Бригада по ремонту ТС №1				
21-25. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23-25А. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (постоянно занятый на подземных трубопроводах, камерах и каналах до	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПин 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий		

Мест разграничения с абонентами) 5 разряда					
	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
25-25. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПин 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
	УФ-излучение: Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии			
Бригада по ремонту ТС №2					
24-25А. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (постоянно занятый на подземных трубопроводах, камерах и каналах до мест разграничения с абонентами) 5 разряда	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПин 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика			

		профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
26-25. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПин 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
	УФ-излучение: Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии			
Цех молливододачи					
Сменный персонал					
84. Машинист грейферного крана (занятый на погрузке угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5 процентов и выше) 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разрабатывать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
85. Машинист бульдозера (зая-	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ ор-	Снижение времени возде-			

тый на формировании и укатке штабелей угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5 процентов и выше) 6 разряда (ЛВНЕРР РР - 754 гос.знак 7223КВ42)	ганов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления	ствия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
87. Машинист бульдозера (занятый на формировании и укатке штабелей угля и сланцев с содержанием свободного диоксида кремния от 5 процентов и выше) 6 разряда (ЛВНЕРР РР - 744, гос.знак 42КК4332)	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
1/2024. Машинист бульдозера (занятый на формировании и укатке штабелей угля и сланцев с содержанием свободного ди-	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-			

оксида кремния от 5 процентов и выше) 6 разряда (SHANTUI SD 32, гос. знак 0480MB42)	органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления	обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
Цех топливотопдачи					
<i>Автомобильный участок</i>					
27-25. Водитель автомобиля 4 разряда (кран манипулятор, гос. номер В727СВ 42)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
28-25. Водитель автомобиля 4 разряда (NAVAL JOLION гос. номер К601РС 797)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
29-25. Водитель автомобиля 4 разряда (UАЗ 390945 Грузовой бортовой гос. номер Т053ЕХ 142)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
30-25. Водитель автомобиля 4 разряда (28243Е-ШГАЗС41R, Специальный-мастерская гос. номер К207ЕУ 142)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
Электрический цех					

<i>Ремонтный участок</i>						
<i>Бригада по ремонту и монтажу сетей освещения в котельных турбинных цехах и на топливоподаче</i>						
33-25. Мастер по ремонту оборудования (котельного, турбинного (парогазотурбинного), пылеприготовления в местах его установки) (освещение)		Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
		Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.			
<i>Участок ремонта</i>						
36-25. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (занятый на ремонте и обслуживании котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи при условии применения твердого топлива) 5 разряда (на градиентно)		Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20				
<i>Ремонт</i>						
34-25. Ведущий инженер по ремонту		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплетурбинных цех 100</i>						
<i>Ремонт</i>						
32-25. Ведущий инженер по ремонту		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплетурбинных цех 200</i>						
<i>Ремонт</i>						

31-25. Ведущий инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Сменный персонал				
35-25. Машинист насосных установок 5 разряда	Тяжесть. Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками		
	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии		

Дата составления: 14.10.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Полуносик Алексей Леонидович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Александров Евгений Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Начальник службы СОТИПК

(должность)

(подпись)

Галкин Дмитрий Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Старший инспектор по охране труда и технике безопасности СОТИПК

(должность)

(подпись)

Киселева Марина Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Начальник отдела ОРП

(должность)

(подпись)

Курандина Вера Михайловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Ведущий специалист по кадрам ОРП

(должность)

(подпись)

Сапегина Марина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (занятый на работах в кабельных тоннелях, траншеях, расположенных в местах установки котельного, турбинного оборудования, оборудования топилоподачи) 6 разряда,
Председатель Профкома ППО ТУ ГРЭС

(подпись)

Селиванов Сергей Александрович

18.11.2025

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5875

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Айкина Юлия Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.10.2025
(дата)

