

## Кондуктомер МАРК 603

Необходимая комплектация кондуктомера-солемера МАРК 603

1. Базовая комплектация:
  - 1.1.Блок преобразовательный
  - 1.2.Датчик ДП-015
  - 1.3.Кювета проточная
  - 1.4.Комплект элементов питания типа АА
2. Дополнительный комплект:
  - 2.1.Колонка ионно-обменная ИОК 603
  - 2.2.Несущая панель НП603
  - 2.3.Источник питания
  - 2.4.Комплект аккумуляторов типа АА

Согласованно:

Начальник ХЦ  
Барнаульской ТЭЦ-2  
АО «Барнаульская генерация»



---

О.В. Меркушева

14 января 2016г.