

к смете №5009.ТОиР.ЗиС.2020.0007

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ

Здание служебно-бытового корпуса ЦТП. Ремонт помещений тамбура, холла, лестницы, коридоров.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Инвентарный номер	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Раздел 1. Замена оконных блоков 1-го этажа						
1		Разборка деревянных оконных блоков с двойным остеклением		1м ²	120,06	
2		Установка оконных блоков из ПВХ профиля		1м ²	120,06	
3	БГ00000026	Деревянные переплеты оконных блоков полвержены гниению. Требуется замена на окна из ПВХ профиля. Размеры окон: 1450*2300(Н)-36 шт.	Установка наружных отливов и откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1м ² проемов	120,06	
4		Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах		1м.п.	59,4	Размер подоконной доски: 400*2000мм
5		Отделка внутренних оконных откосов бумаго-слоистым пластиком		1м ²	65,34	
6		Установка уголков ПВХ на клее		1м.п.	225	
Раздел 2. Внутренняя отделка помещений тамбура, холла и коридора 1-го этажа						
7		Многочисленные дефекты металлических дверных блоков(неплотности притвора, перекосы, отсутствует эстетический вид) Размеры дверных блоков: 1500*2300-1шт., 900*2000-1 шт., 1000*2000-2шт., 700*2000-1шт.	Демонтаж металлических дверных блоков	кг	426	
8		Установка противопожарных дверных блоков		1м ²	10,65	
9		Установка автоматических доводчиков		шт	5	
10		Отделка дверных откосов бумаго-слоистым пластиком		1м ²	6,425	
11		Установка уголков ПВХ на клеевом обрамлении дверных откосов		1м.п.	25,7	

12	Неплотности притворов, перекосы,ненадлежащий эстетический вид деревянных дверных блоков размерами: 1500*2300-1шт, 700*2000-1шт,	Замена деревянных дверных блоков на блоки из алюминиевого профиля	1м2	6,65
13		Установка автоматических доводчиков	шт	3
14		Отделка дверных откосов бумажно-слоистым пластиком	1м2	3,925
15		Установка уголков ПВХ на клее(обрамление дверных откосов)	1м.п.	15,7
16	Многочисленные дефекты дверных блоков из ПВХ профиля в помещении тамбура(пробитые отверстия полотен, сломана фурнитура,перекосы полотен, полученные в результате эксплуатации)	Замена дверных блоков из ПВХ профиля на дверные блоки из алюминиевого профиля размерами: 1300*2300-2шт.	1м2	5,98
17	Установка автоматических доводчиков	шт	2	
18	Отделка дверных откосов бумажно-слоистым пластиком	1м2	2,95	
19	Установка уголков ПВХ на клее(обрамление дверных откосов)	1м.п.	11,8	
20	Локальные трещины на мозаичном половом покрытии, провалы, отклонение плоскости пола от горизонтали до 100 мм	Устройство армированной стяжки(сетка Д4Вр-1 яч.100*100)толщиной 100мм	м2	64,4 Вес сетки Д4Вр-1 яч.100*100=138,85кг
21	Кладка керамогранита размером 600*600		64,4	Керамогранит 600x600 Juliano арт. JLBMB8557CP
22	Устройство плинтусов: из плиток керамических шириной 100мм	м.п.	77,68	
23	Изготовление плинтуса из керамогранита размером 600*100мм	м.п.	77,68	Керамогранит 600x600 Juliano арт. JLBMB8557CP
24	Промерзание входной двери тамбура в холодное время года	Установка электрической тепловой завесы	шт	1

25	БГ00000026	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем гипсоволокнистых листов (помещений тамбура и холла на высоту 3 м.)	м2 за вычетом дверных проемов	101,43
26		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем гипсоволокнистых листов (коридор на высоту 2,5 м.)	м2 за вычетом дверных проемов	78,75
27		Отклонение стен от вертикали более 50 мм, отслаивание лакокрасочного и штукатурного покрытия	материлам, гипсобетонным и гипсолистовым поверхностям	180,18
28		Финишная шпаклевка стен под высококачественную окраску толщи 2мм	м2	180,18
29		Отделка стен мелкозернистым декоративным покрытием из минеральных пастовых составов на латексной основе с наполнителем из микроминерала(размер зерна до 0,7 мм)Ter 15-04-048-05	м2	180,18
30		Грунт Senicryl (1 л) (расход 1л. на 8м2)	л	22,5225
31		Краска Jet Set Fin (2,5 л) (2,5л на 22м2)-1 слой	л	20,475
32		Колер Пигмент 50гр. (20гр на 1 литр)	гр	410
33		Лак Vernis - protection satine (3 л) 0,5л на 8м2 (1л на 16м2)-1 слой	л	11,26125
34		Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	64,4
35		Кассета Албес АР600А6/Т24 Металлик перфорированная d=1,5мм 595*595мм Tegular (алюминий 0,32мм)	м2	64,4
36		Подвесная система балая Албес Евро Т-24 в комплекте	м2	64,4

37	Установка ультратонких светодиодных светильников	шт	11	Панель светодиодная ДВО-36w LED 3700Лм IP54/20 595x595 Krokus (ЦБ000004599)
38	Прокладка кабеля ВВГ-нг 3*4 в гофротрубе	м.п.	15	
39	Прокладка кабеля ВВГ-нг 3*1,5 в гофротрубе	м.п.	40	
40	Установка выключателей одноклавишных	шт.	2	
41	Установка распределительного электрического щитка	шт	1	
42	Установка трехполюсных автоматов 25А	шт	5	
43	Прокладка вентиляционных коробов из оцинкованной стали круглого сечения D200мм	м.п.	28	
44	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250мм	1узел	10	
45	Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200x200 мм	шт	10	
Раздел 3. Внутренняя отделка лестничной клетки				
46	Замена деревянных дверных блоков на дверные блоки из алюминиевого профиля размерами: 900*2000-4шт.	1м2	7,2	
47	Установка автоматических доводчиков перекосы,ненадлежащий эстетический вид деревянных дверных блоков размерами: 900*2000-4шт.	шт	4	
48	Отделка дверных откосов бумажно-слоистым пластиком	1м2	4,9	
49	Установка уголков ПВХ на клее(обрамление дверных откосов)	1м.п.	19,6	
50	Демонтаж металлических дверных блоков	кт	426	
51	Установка противопожарных дверных блоков с устройством автоматических доводчиков	1м2	2	
52	Отделка дверных откосов бумажно-слоистым пластиком	1м2	1,25	
53	Установка уголков ПВХ на клее(обрамление дверных откосов)	1м.п.	5	

54	Устройство цементной стяжки лестничных площадок толщ. 50мм	М2	47,46	
55	Бетонная подливка лестничных ступеней (средней толщиной 100мм) с предварительным устройством опалубки из доски 30*150-108м.п.	М2/М3	45,36	4,536
56	Отсутствует отделка лестничных площадок и маршей(ступеней), не стандартные размеры лестничных ступеней			
57	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (лестничные площадки)	М2	47,46	Керамогранит МТ35ГА Антискользящий 600*600
58	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (лестничные марши)	М2	45,36	
59	МТ35G СТУПЕНЬ серый матовый (цвет DF461) 300x600 мм (2,5 шт. на 1 ступень)	ШТ	202,5	
60	GP004S ПОДСТУПЕНЬ серый матовый (цвет DF461) (2,5 шт. на 1 ступень)	ШТ	225	
61	Устройство плинтусов: из плиток керамических	М.П.	111,32	
62	Изготовление плинтуса из керамогранита размером 600*100мм	М.П.	111,32	Плинтус МТ35G Матовый 600*100 серый матовый
63	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем гипсоволокнистых листов	М2 за вычетом дверных проемов	174,074	
64	Отклонение стен от вертикали более 50 мм,отслаивание лакокрасочного и штукатурного покрытия			
65	Оклейка стеклотканью стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолистовым поверхностям	М2	174,074	
66	Финишная шпаклевка стен под высококачественную окраску толщ 2мм	М2	174,074	Кнауф LR+
	Отделка стен мелкозернистым декоративным покрытием из минеральных пастовых составов на латексной основе с наполнителем из микроминерала(размер зерна до 0,7 мм)Гер 15-04-048-05	М2	174,074	
	Грунт Senicryl (1 л) (расход 1л. на 8м2)	л	21,75925	

67		Краска Jet Set Fin (2,5 л) (2,5л на 22м2)-1 слой	л	19,78113636	
68		Колер Пигмент 50гр. (20гр на 1 литр)	гр	396	
69		Лак Vernis - protection satine (3 л) 0,5л на 8м2 (1л на 16м2)-1 слой	л	10,879625	
70		Устройство подвесных потолков Грильято DL-15 по каркасу из оцинкованного профиля размером ячейки 50*50, высотой профиля 37 мм.	м2	12,912	Грильято DL-15(http://www.grilliatoto.ru/griliyato-g-15)
71	Отсутствует отделка потолка. Ненадлежащий эстетический вид приборов освещения	Установка ультратонких светодиодных светильников	шт	3	Светильник светодиодный 595x595 36Вт LPU 6500K 3000Лм ASD
72		Очистка поверхности потолка от известкового набела	м2	63,72	
73		Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения	м2	63,72	Церезит СТ-17
74		Сплошное выравнивание поверхностей гипсовой штукатуркой толщ 10мм	м2	63,72	Ротбанд
75	Отслаивание известкового покрытия потолков лестничных маршей и площадок	Финишная шпаклевка поверхностей потолков под высококачественную окраску толщ 2мм	м2	63,72	Кнауф LR+
76		Отделка потолков мелкозернистым декоративным покрытием из минеральных пастовых составов на латексной основе с наполнителем из микроминерала(размер зерна до 0,7 мм)Ter 15-04-048-05	м2	63,72	
77		Грунт Senicryl (1 л) (расход 1л. на 8м2)	л	7,965	
78		Краска Jet Set Fin (2,5 л)(2,5л на 22м2)-1 слой	л	18,60454545	
79		Колер Пигмент 50гр. (20гр на 1 литр)	гр	372	
80		Лак Vernis - protection satine (3 л) 0,5л на 8м2 (1л на 16м2)-1 слой	л	3,9825	

81	Многочисленные дефекты электрической проводки и приборов освещения полученные в результате эксплуатации	Установка настенных светодиодных светильников(на межэтажные лестничные площадки)	шт	9	Светильник LED 14Вт 4000К 910Лм RLP-1441 170/155мм бел ASD
82		Прокладка кабеля ВВГ-нг 3*1,5 в гофротрубе	м.п.	53	
83		Установка выключателя: одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке	шт.	9	
84	Недостаточная теплоотдача приборов отопления, коррозийное покрытие трубопроводов отопления, капельные течи	Установка конвекторов отопления КОМФОРТ КН 20-0,372 К/П на межэтажных площадках-9шт	вт	3348	
85		Прокладка медных трубопроводов отопления D20мм	м.п.	60	

Начальник ОНЗиС:  Сапетова О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер ОНЗиС:  Захаров Р.О..

(должность, подпись, расшифровка)